

Фото №1,2. Вид кровли жилого дома по ул.Строителей,11 с главного и дворового фасада.



Фото №3,4. Общий вид односкатной кровли.



Фото №5,6. Дефекты рулонного покрытия.





Фото №7,8. Выходы на кровлю №1 и №2 с оокном 0,7х0,5м(Н)из крайних подъездов.




Фото №9-12. Парапеты кровли (по торцевым стенам и по главному фасаду) покрыты ж/бетонными плитами б=80мм с защитой цементной стяжкой. Трещины в стяжке на стыках плит проклеены полоской рубероида, 50% из них отклеено.



Фото №13. Люк выхода из лестничной клетки.



Фото №14. Карниз и ограждение кровли.



Фото №15-18. Вентшахты из кирпича перекрыты перемычками (по 3 шт в ряду). Свесов, защищающих отверстия от осадков – нет. Перемычки частично разрушены, опоры под них – из рыхлого красного кирпича. Каждую пару вентшахт раъединяет отдельная шахта с дефлектором (выход дефлектора на разной высоте). Примыкания к шахтам не укреплены, не закрыты фартуком.



Фото №19-20. Проходы стояков канализации.