



Фото №1. Жилой дом по ул.Строителей,9. (8 подъездов, вентилируемый чердак, ж/бетонные карнизные свесы, парапеты из кирпича, односкатная)



Фото №2. Общий вид кровли (односкатная)
Парапет по трем сторонам.



Фото №3. Выход на кровлю №1. (Всего –два).



Фото №5. Парапет главного фасада.
Прижимные ж/бетонные плиты $b=50\text{мм}$ защищены цементной стяжкой



Фото №6. Парапет бокового фасада.



Фото №7,8. Разрушения карнизов. Ограждение кровли по карнизу. (дворовый фасад)



Фото 9,10. Дефекты ковра рулонных покрытий.



Фото №11. Люк выхода на чердак.



Фото №12. Утеплитель чердака, стремянка выхода на кровлю.



Фото №13-20. Дефекты вентшахт (разрушения стенок, перекрытий из перемычек, примыканий.)



Фото №21,22. Будка выхода на кровлю №2.



Фото №23. Фановая труба обломана.